



STANLEY®

Safety, Maintenance, and Warranty

CZ



588786 - 74 CZ

www.2helpU.com

Please read these instructions before operating the product.



STANLEY

Bezpečnost, údržba a záruka

Obsah

- Bezpečnost uživatele
- Bezpečnostní pokyny pro baterie
- Prohlášení o shodě
- Údržba a péče o přístroj
- Záruka

Bezpečnost uživatele



VAROVÁNÍ:

Z důvodu snížení rizika zranění si před použitím tohoto výrobku přečtěte všechny bezpečnostní pokyny a pokyny pro použití výrobku.

CZ



UPOZORNĚNÍ:

Je-li tento laser používán, dávejte pozor, aby vyzařovaný laserový paprsek nezasáhl vaše oči. Dlouhodobé působení laserového paprsku může být pro vaše oči nebezpečné.



UPOZORNĚNÍ:

Tento přístroj vysílá laserový paprsek. Tento laserový paprsek je laser třídy 2 dle specifikace určené normou IEC 60825-1: 2014 a splňuje požadavky normy 21 CFR 1040.10 a 1040.11, mimo odchylky stanovené vyhláškou č. 50 z 24. června 2007.



UPOZORNĚNÍ:

Nebezpečné zařízení. Použití ovládacích nebo nastavovacích prvků a provádění jiných postupů, než je výslovně uvedeno, může mít za následek nebezpečné ozáření.

Všechny části této příručky uschovejte, aby byly v budoucnu k dispozici.



VAROVÁNÍ:

Na tomto laserovém přístroji jsou umístěny následující štítky, které informují o třídě laseru, aby byla zajištěna bezpečnost při jeho použití. Použijte prosím **návod k použití**, kde naleznete specifikaci týkající se konkrétního modelu.



Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007

NESNÍMEJTE žádné výstražné nálepky nacházející se na krytu. Tento přístroj může být použit pouze pro účely popsané v tomto **návodu**.

VŽDY zajistěte, aby byly osoby nacházející se v blízkosti použití přístroje upozorněny na riziko, které hrozí při přímém pohledu do laserového paprsku.

NEPOUŽÍVEJTE v kombinaci s jinými optickými přístroji. Neupravujte tento laserový přístroj, neprovádějte jeho seřízení a nepoužívejte jej při jiných aplikacích mimo aplikace, které jsou popsány v tomto **návodu**.

NEDÍVEJTE SE do zdroje paprsku pomocí optických přístrojů, jako jsou zvětšovací skla, dalekohledy nebo teleskopy.

CZ

NEDÍVEJTE SE do zdroje laserového paprsku.

NEPOUŽÍVEJTE tento laserový přístroj, je-li poškozen.

NEUKAZUJTE tímto laserem na jiné osoby.

NENASTAVUJTE tento přístroj nikdy do úrovně očí.

VŽDY tento laser **VYPNĚTE**, nebude-li již používán. Ponechání laseru ve stavu **ZAPNUTO** zvyšuje riziko neúmyslného zasažení zraku okolních osob laserovým paprskem.

NEPRACUJTE s laserem ve výbušném prostředí, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo prašných látek.

NEROZEBIJTE tento laserový přístroj. Uvnitř výrobku se nenachází žádné části určené k opravám. Demontáž laseru způsobí zrušení všech záruk vztahujících se na tento výrobek. Výrobek žádným způsobem neupravujte. Úprava tohoto laseru může mít za následek působení nebezpečného záření.

NEPOUŽÍVEJTE tento přístroj na místech, kde hrozí riziko exploze.





STANLEY

Bezpečnost, údržba a záruka

Bezpečnostní pokyny pro baterie



VAROVÁNÍ:

Baterie mohou explodovat nebo z nich může unikat kapalina, což může vést k způsobení zranění nebo požáru. Z důvodů snížení tohoto rizika:

NIKDY na baterie nestříkejte a neponořujte je do vody nebo do jiných kapalin.

NESKLADUJTE A NEPOUŽÍVEJTE baterie na místech, kde může teplota dosáhnout nebo přesáhnout 40,5 °C (jako jsou venkovní přístřešky nebo plechové stavby v letním období). Nejdelší životnost baterií zajistíte jejich uložením na chladném a suchém místě.

NESPALUJTE baterie ani v případě, jsou-li vážně poškozeny nebo zcela opotřebovány. Baterie může v ohni explodovat. Při spalování baterií typu Li-Ion vznikají toxické výpary a látky.

CZ

- Dojde-li ke kontaktu obsahu baterie s pokožkou, okamžitě zasažené místo opláchněte mýdlem a vodou. Dostane-li se vám kapalina z baterie do očí, vyplachujte otevřené oči vodou zhruba 15 minut nebo po takovou dobu, dokud podráždění neustane. Je-li nutné lékařské ošetření, elektrolyt baterie je složen z tekutých organických uhličitánů a solí lithia.
- Obsah otevřené baterie může způsobit podráždění dýchacích cest. Zajistěte přísun čerstvého vzduchu. Jestliže potíže stále přetrvávají, vyhledejte lékařské ošetření.
- Riziko popálení. Kapalina z baterie se může vznítit, dojde-li k jejímu kontaktu s plamenem nebo se zdrojem jiskření.
- Nebezpečí vzniku požáru. Nikdy ze žádného důvodu se nepokoušejte narušit obal baterie. Je-li obal baterie prasklý nebo poškozený, neprovádějte její nabíjení. Chraňte baterii před pádem, rozdrčením nebo poškozením. Nepoužívejte baterie, u kterých došlo k nárazu, pádu nebo jinému poškození (například propíchnutí hřebíkem, zásah kladivem, rozšlápnutí). Poškozené baterie musí být recyklovány.
- **NENABÍJEJTE** baterie při teplotě okolního vzduchu nižší než +4,5 °C nebo vyšší než +40,5 °C. Nejdelší životnosti a nejdelšího výkonu můžete dosáhnout, budete-li baterie nabíjet při teplotě okolního vzduchu v rozmezí 18 °C až 24 °C.
- Nikdy nepoužívejte žádné nabíječky nebo kabely, které jsou poškozeny, protože by hrozilo riziko vzniku požáru, výbuchu, úniku kapalin nebo jiných nebezpečných situací.





Ukončení provozní životnosti

NELIKVIDUJTE tento výrobek v domácím odpadu.

ZAJISTĚTE PROSÍM JEHO RECYKLACI v souladu s místními předpisy, které se týkají sběru a likvidace elektrického a elektronického odpadu.

Prohlášení o shodě

Tento výrobek splňuje požadavky normy IEC 60825-1:2014. Další informace prosím naleznete na stránkách www.stanleytools.eu.

Údržba a péče o přístroj

CHRAŇTE před vlhkostí. Mohlo by dojít k poškození vnitřního okruhu přístroje. Laserový přístroj není vodotěsný.

NENECHÁVEJTE laserový přístroj na přímém slunečním světle a nevystavujte jej působení vysokých teplot. Kryt přístroje a některé jeho vnitřní části jsou vyrobeny z polymerních materiálů a působení vysokých teplot může způsobit jejich deformaci.

NEUKLÁDEJTE tento laserový přístroj v chladném prostředí. Při zahřátí by mohlo dojít ke kondenzaci uvnitř přístroje. Tato vlhkost by mohla zamlžit sklíčko výstupního otvoru laseru a mohla by způsobit korozi vnitřních plošných spojů.

POZNÁMKA: Pracujete-li na prašných místech, na sklíčko výstupního otvoru laseru se mohou nahromadit nečistoty. Odstraňte vlhkost a nečistoty pomocí měkkého a suchého hadříku.


NEPOUŽÍVEJTE agresivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla.


POZNÁMKA: Tento výrobek musí být napájen specifikovaným napájecím zdrojem. Jmenovité napájecí napětí 5 V (stejnoseměrné), 0,35 A.

Záruka

Nejnovější informace o záruce naleznete na www.2helpU.com.

CZ







STANLEY

© 2018 Stanley Black & Decker
Egide Walschaertsstraat 14-16
2800 Mechelen, Belgium

N644241

December 2018

