



STANLEY®

Safety, Maintenance, and Warranty



EE

LV

LT

RU

370127 - 02 BLT

www.2helpU.com

Please read these instructions before operating the product.





STANLEY

Ohutus, hooldus ja garantii

Sisukord

- Kasutaja ohutus
- Patarei ohutus
- Vastavusavaldus
- Teenindus ja hooldus
- Garantii

Kasutaja ohutus



HOIATUS:

Vigastuste riski vähenamiseks lugege enne selle toote kasutamist läbi kõik ohutus- ja kasutusjuhised.



ETTEVAATUST:

Kui lasertööriist on kasutuses, tuleb olla ettevaatlik, et silmad ei puutuks kokku kiirgavate laseri läätsedega. Pikaajaline kokkupuude laserkiirega võib sinu silmi kahjustada.



ETTEVAATUST:

See vahend kiirgab laserkiirt. See kiirguv laserkiir kuulub IEC 60825-1: 2014 standardi järgi laserklassi 2 ning vastab eeskirjadele 21 CFR 1040.10 ja 1040.11, välja arvatud erandid kooskõlas lasereid puudutava 24. juuni 2007. aasta Teatega nr 50.



ETTEVAATUST:

Ohtlik kiirgus. Kui juhtseadiste kasutamisel, seadme reguleerimisel või selle käsitlemisel ei järgita käesolevat juhendit, võib tagajärjeks olla kokkupuude ohtliku kiirgusega.

Hoidke juhendi kõik osad tulevikuks alles.



HOIATUS:

Järgmised sildinäidised võite leida oma lasertööriistalt, et teave laseri klassi kohta oleks mugavalt ja ohutult kättesaadav. Palun lugege **Toote kasutusjuhendist** oma tootemudeli tehniliste andmete kohta.





Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007

ÄRGE eemaldage korpuselt ühtegi hoiatussilti. Seda vahendit tohib kasutada üksnes **Toote kasutusjuhendis** kirjeldatud töödeks.

Veenduge **ALATI**, et kõik kasutuse kõrval seisjad on otse laserkiire suunas vaatamisega kaasnevatest ohtudest teadlikud.

ÄRGE kasutage koos muude optiliste vahenditega. Ärge muutke lasertööriista, tehke kohandusi või ärge kasutage muudes rakendustes peale nende, mis on kirjeldatud **Toote kasutusjuhendis**.

ÄRGE vaadake laserkiire läätse suunas optiliste abivahenditega, nagu suurendusklaasid, binokkel või teleskoop.

ÄRGE jõllitage laserkiire läätsede suunas.

ÄRGE kasutage lasertööriista, kui see on saanud kahjustada või on katki.

ÄRGE suunake lasertööriista ühegi muu inimese peale.

ÄRGE asetage vahendit võimaluse korral silmade tasandile.

Lülitage **ALATI** lasertööriist **VÄLJA**, kui see pole kasutusel. Kui jätate lasertööriista **SISSE**, suureneb oht, et keegi vaatab kogemata laserkiire suunas.

ÄRGE kasutage lasertööriista süttivates piirkondades, nagu süttivate vedelike, gaaside või tolmu lähedal.

EE

ÄRGE võtke lasertööriista koost. Selle sees ei ole kasutajapoolset hooldust vajavaid osi. Laseri lahtivõtmine muudab kehtetuks kõik tootega seotud garantiid. Ärge muutke toodet mingisugusel viisil. Lasertööriista muutmisega võib kaasneda kokkupuude laserkiirgusega.

ÄRGE kasutage seda vahendit plahvatusohu keskkonnas.



STANLEY

Ohutus, hooldus ja garantii

Patarei ohutus



HOIATUS:

Patareid võivad lõhkeda ja lekkida ning kehavigastusi või tulekahju põhjustada. Ohu vähendamiseks:

ÄRGE asetage vette ega muudesse vedelikesse ning vältige pritsmeid.

ÄRGEhoidke ega kasutage kohtades, kus võib temperatuur ületada 105 °F (40,5 °C) (näiteks suvel kuurides või metallehitiste läheduses). Pikima eluea tagamiseks hoida jahedas ja kuivas kohas.

ÄRGEpõletage, isegi kui see on raskelt kahjustada saanud või täiesti kulunud. Aku võib tules plahvatada. Liitiumioonakude põletamisel eritub mürgiseid auru ja materjale.

- Kui aku sisu satub nahale, peske saastunud piirkonda kohe õrnatoimelise seebi ja veega. Kui patareivedelik satub silma, loputada lahtisi silmi 15 minutit või kuni ärritus lõpeb. Arstiabi on vaja, kui aku elektrolüüt koosneb vedelatest orgaanilistest süsivesinikest ja liitiumisooladest.
- Avatud akude sisu võib põhjustada hingamisteede ärritust. Tagage värske õhu juurdepääs. Kui sümptomid ei kao, pöörduda arsti poole.
- Põletuse oht. Aku vedelik võib sädeme või leegiga kokku puutudes olla tuleohtlik.
- Tuleoht. Ärge proovige kunagi avada. Kui korpuses on pragu või see on kahjustunud, ärge laadige. Mitte purustada, lasta maha kukkuda või kahjustada. Ärge kasutage, kui on saanud järsu löögi, kui on maha kukkunud, kui sellest on üle sõidetud või kui see on muul viisil kahjustatud (nt naelaga läbistatud, peale astunud). Kahjustunud seadmed tuleb saata taaskasutusse.
- **ÄRGE**laadige akupatareid õhutemperatuuril alla +40 °F (+4,5 °C) või üle +105 °F (+40,5 °C). Pikima eluea ja parima jõudluse saab saavutada, kui akupatareid laaditakse, kui õhutemperatuur jääb vahemikku 65 °F –75 °F (18° ja 24 °C).
- Ärge kunagi kasutage ühtegi laadijat või kaablit, mis on kahjustunud, kuna sellega võib kaasneda tule-, plahvatus-, lekkeoht või muu oht.





Eluea lõpp

ÄRGE visake toodet ära majapidamisjäätmatega.

PALUN TAASKASUTAGEkooskõlas kohalike määrusega seoses elektriliste ja elektroonikajätmete kogumise ja kõrvaldamisega.

Vastavusavaldus

See toode vastab standardile IEC 60825-1:2014. Lisadetailide jaoks palun vaata www.stanleytools.eu.

Teenindus ja hooldus

ÄRGE laske märjaks saada. Sisemise elektrivooluahel võib saada kahjustada. Lasertööriist pole veekindel.

ÄRGE jätke lasertööriista otse valguskiirguse kätte ja vältige kokkupuudet kõrgete temperatuuridega. Korpus ja mõned sisemised osad on polümeersest materjalist ning see võib kõrgetel temperatuuridel moonduda.

ÄRGE hoidke lasertööriista külmas keskkonnas. Soojenemise käigus võib sisemistele osadele tekkida niiskus. See niiskus võib muuta laseri akna uduseks ja/või põhjustada isemiste vooluahelaplaatide korrodeerumist.

MÄRKUS: Tolmustes kohtades töötades võib laseri aknale koguneda mustust. Eemaldage pehme, kuiva riidega igasugune niiskus või mustus.

ÄRGE kasutage agressiivseid puhastusvahendeid ega lahuseid.

MÄRKUS: See toode on mõeldud UL-is loetletud toidetega; nimiväljund 5 Vdc, 0,35 A.

EE

Garantii

Minge www.2helpU.com värseima garantii saamiseks.





STANLEY

Drošība, tehniskā apkalpošana un garantija

Saturs

- Lietotāja drošība
- Baterijas drošība
- Atbilstības deklarācija
- Apkope un apkalpošana
- Garantija

Lietotāja drošība



BRĪDINĀJUMS!

Lai samazinātu ievainojumu risku, izlasiet visus drošības un ekspluatācijas norādījumus pirms izmantojot šo izstrādājumu.



UZMANĪBU!

Kamēr lāzera rīks atrodas darbībā, esiet uzmanīgi, lai nepakļautu savas acis lāzera staru izstarojošā objektīva iedarbībai. Pakļaušana lāzera stara iedarbībai ilgstošā laikā var būt bīstama jūsu acīm.



UZMANĪBU!

Šis instruments izstaro lāzera staru. Izstarotais lāzera stars ir 2. klases lāzers atbilstoši IEC 60825-1: 2014 un atbilst 21 CFR 1040.10 un 1040.11, izņemot atkāpes saskaņā ar Paziņojumu par lāzeriem Nr. 50, datēts ar 2007. gada 24. jūniju.



UZMANĪBU!

Bīstams izstarojums. Izmantojot vadierīces vai regulējumus vai veicot citādas darbības, kas šeit nav norādītas, var izraisīt bīstamu starojuma iedarbību.

LV


Saglabājiēt visas rokasgrāmatas sadaļas turpmākai atsaucei.



BRĪDINĀJUMS!

Šādas etiķetes tiek novietotas uz lāzera rīka, lai informētu par lāzera klasi jūsu ērtībai un drošībai. Lūdzu, skatiet **Izstrādājuma rokasgrāmatā** konkrētā izstrādājuma modeļa specifiskos datus.





Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007

DO NENOŅEMIET nevienu brīdinājuma uzlīmi(-es) no korpusa. Šo instrumentu drīkst izmantot tikai attiecībā uz uzdevumiem, kā norādīts **izstrādājuma rokasgrāmatā**.

VIENMĒR pārliecinieties, ka visas tuvumā esošās nepiederošās personas ir informētas par briesmām, kas rodas, skatoties tieši lāzera starā.

NEIZMANTOJIET kombinācijā ar citiem optiskajiem instrumentiem. Nemodificējiet lāzera instrumentu, veicot regulējumus vai izmantojot to lietojumos, kas atšķirīgi no norādītajiem **Izstrādājuma rokasgrāmatā**.

NESKATIETIES stara objektīvā ar optiskajiem līdzekļiem, piemēram, lupām, binokļiem vai teleskopiem.

NESKATIETIES lāzera stara objektīvā.

NEDARBINIET lāzera rīku, ja tas ir bojāts vai salauzts.

NEVĒRSIET lāzera staru tieši uz citām personām.

NEIESTATIET instrumentu acu līmenī, kur vien tas iespējams.

VIENMĒR izslēdziet lāzera instrumentu stāvoklī **OFF**, ja to nelietojat. Lāzera instrumenta atstāšana ieslēgtā stāvoklī **ON** palielina risku, ka kāds nejauši paskatās lāzera starā.

NELIETOJIET lāzera instrumentu sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu klātbūtnē.

NEIZJAUCIET lāzera instrumentu. Izstrādājumā nav tādu detaļu, kam lietotājs pats var veikt apkopi. Izjaucot lāzeru, tiks anulētas visas izstrādājuma garantijas. Nekādā veidā nemodificējiet instrumentu. Modificējot lāzera rīku, var izraisīt bīstamu lāzera starojuma iedarbību.

NEIZMANTOJIET šo izstrādājumu vietās, kur pastāv sprādzienbīstamības risks.

LV





STANLEY

Drošība, tehniskā apkalpošana un garantija

Baterijas drošība



BRĪDINĀJUMS!

Baterijas var uzsprāgt, rasties noplūde un izraisīt ievainojumus vai ugunsgrēku. Lai samazinātu šo risku:

NEUŽĻAKSTINIET un neiemērciet ūdeni vai citos šķidrums.

NEGLABĀJIET un neizmantojiet vietās, kur temperatūra var sasniegt vai pārsniegt 40,5 °C (105 °F) (piemēram, āra nojumēs vai metāla ēkās vasarā). Ilgākam darbmūžam uzglabājiēt vēsā, sausā vietā.

NEDEDZINIET pat tad, ja akumulators stipri bojāts vai nokalpojis darbmūžu. Akumulators var uguni uzsprāgt. Dedzinot litija jonu akumulatorus, veidojas toksiski dūmi un materiāli.

- Ja akumulators saturs nonāk saskarē ar ādu, nekavējoties skalojiet skarto vietu ar maigām ziepēm un ūdeni. Ja akumulators šķidrums iekļūst acīs, skalojiet ūdeni atvērtā acī 15 minūtes, vai līdz kairinājums beidzas. Ja ir nepieciešama medicīniska palīdzība, akumulatora elektrolīta sastāvā ir šķidri organiskie karbonāti un litija sāļi.
- Atvērtā akumulatora saturs var izraisīt elpceļu kairinājumu. Nodrošiniēt svaigu gaisu. Ja simptomi nepāriet, meklējiet medicīnisku palīdzību.
- Aizdeģšanās bīstamība. Akumulatora šķidrums var būt uzliesmojošs, ja pakļauts dzirksteļu vai liesmas iedarbībai.
- Ugunsbīstamība. Nemēģiniet atvērt ierīci jebkāda iemesla dēļ. Ja korpuss ir salauzts vai citādi sabojāts, Nesasmalciniet, nenometiet un nebojājiet. Nelietojiet, ja akumulators ir saņēmis asu triecienu, nokritis, sabraukts vai jebkādā veidā bojāts (piemēram, sadurstīts ar naglu, sists ar āmuru, tam uzkāpts). Bojātas ierīces jāpārstrādā.
- **NEUŽLĀDĒJIET** izstrādājumu pie gaisa temperatūras zemākas par 4,5 °C (+40 °F) vai augstākas par 40,5 °C (105 °F). Garāko darbmūžu un labāko veikspēju var iegūt, ja izstrādājums tiek uzlādēts pie gaisa temperatūras no 18 °C līdz 24 °C (65 °F - 75 °F).

LV





- Nekad neizmantojiet jebkuru lādētāju vai kabeli, kas ir bojāts, jo tas var radīt ugunsgrēku, eksplozijas, strāvas noplūžu vai citu risku.

Darbmūža beigas

NEIZMETIET šo izstrādājumu sadzīves atkritumos.

LŪDZU, NODODIET PĀRSTRĀDEI saskaņā ar vietējiem noteikumiem par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanu un iznīcināšanu.

Atbilstības deklarācija

Šis izstrādājums atbilst IEC 60825-1:2014. Tālākai informācijai, lūdzu, skatiet vietni www.stanleytools.eu.

Apkope un apkalpošana

NEPIELĀUJIET instrumenta samitrināšanos. Var rasties iekšējo ķēžu bojājumi. Lāzera instruments nav ūdensizturīgs.

NEATSTĀJIET lāzera instrumentu tiešā saules gaismā un nepakļaujiet to augstas temperatūras iedarbībai. Korpusu un dažas iekšējās detaļas ir polimēru materiāli, un tie var deformēties augstās temperatūrās.

NEUZGLABĀJIET lāzera rīku aukstā vidē. Mitrums uz iekšējām detaļām var veidoties, kad instruments tiek uzsildīts. Šis mitrums varētu apmigtot lāzera logus un/vai izraisīt iekšējo plašu koroziju.

PIEZĪME: Strādājot putekļainās vietās, netīrumi var uzkrāties uz lāzera loga. Noņemiet mitrumu un netīrumus ar mikstu, sausu lupatiņu.

NEZMANTOJIET agresīvus tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus.

PIEZĪME: Šo izstrādājumu ir paredzēts darbināt ar UL norādītajiem barošanas avotiem; izvades nominālie parametri 5 V līdzstr., 0,35 A.

LV

Garantija

Lai saņemtu jaunāko garantijas informāciju, dodieties uz www.2helpU.com.





STANLEY

Sauga, techninė priežiūra ir garantija

Turinys

- Naudotojo sauga
- Baterijos naudojimo saugos taisyklės
- Atitikties deklaracija
- Techninė priežiūra ir aptarnavimas
- Garantija

Naudotojo sauga



ĮSPĖJIMAS!

Norėdami sumažinti pavojų susižeisti, prieš pradėdami naudotis šiuo gaminiu, perskaitykite visas saugos taisykles ir naudojimo instrukciją.



DĖMESIO!

Lazeriniam įrankiui veikiant, būkite atsargūs, kad skleidžiamas lazerio spindulys nepaveiktų jūsų akių. Lazerio spinduliui ilgokai veikiant akis, jos gali būti pažeistos.



DĖMESIO!

Šis prietaisas skleidžia lazerio spindulį. Skleidžiamas lazerio spindulys yra 2 klasės lazeris, atsižvelgiant į IEC 60825-1: 2014; jis atitinka standartus 21 CFR 1040.10 ir 1040.11, išskyrus nuokrypius pagal lazeriams taikomas išlygas pastaboje Nr. 50, datuojamoje 2007 m. birželio 24 d.



DĖMESIO!

Pavojinga radiacija. Naudodami valdiklius ar reguliatorius, taip pat atlikdami veiksmus kitaip, negu nurodyta šiame instrukcijoje, galite patirti pavojingą radiacijos poveikį.

LT

Išsaugokite visas šios instrukcijos dalis ateičiai.



ĮSPĖJIMAS!

Jūsų patogumui ir saugai užtikrinti ant lazerinio įrankio yra užklijuoti toliau nurodyti ženklų pavyzdžiai, kuriuose nurodyta lazerio saugos klasė. Taip pat skaitykite **gaminio naudojimo instrukciją**, kurioje rasite specifinės informacijos apie konkretų gaminio modelį.





Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007

NPAŠALINKITE nuo korpuso jokių įspėjamųjų ženklų. Šį prietaisą privaloma naudoti tik **gaminio naudojimo instrukcijoje** nurodytiems darbams atlikti.

VISADA užtikrinkite, kad šalia prietaiso naudojimo vietos esantys žmonės būtų informuoti apie pavojų, kylantį žiūrint tiesiai į lazerio spindulį.

NENAUDOKITE kartu su kitais optiniais prietaisais. Jokiais būdais nekeiskite lazerinio įrankio konstrukcijos, nereguluokite jo ir nenaudokite ne pagal **gaminio naudojimo instrukcijoje** nurodytą paskirtį.

NEŽIŪRĖKITE įdėmiai į spindulio spindulį pro optinius prietaisus, pavyzdžiui didinamuosius stiklus, žiūronus ar teleskopus.

NEŽIŪRĖKITE įdėmiai į lazerio spindulį.

NESINAUDOKITE lazeriniu įrankiu, jeigu jis sugadintas arba sudaužytas.

NENUKREIPKITE lazerinio įrankio į kitus žmones.

NESTATYKITE prietaiso akių lygyje, jei tik tai įmanoma.

VISADA IŠJUNKITE lazerinį įrankį, kai jo nenaudojate. Palikus **JUNGTĄ** lazerį, padidėja pavojus netyčia pažiūrėti į jo spindulį.

NENAUDOKITE lazerinio įrankio degioje aplinkoje, pavyzdžiui ten, kur yra degių skysčių, dujų arba dulkių.

NEARDYKITE lazerinio įrankio. Viduje nėra dalių, kurių techninę priežiūrą galėtų atlikti pats vartotojas. Išardžius lazerį, nebegalios jokia gaminio garantija. Jokiais būdais nekeiskite gaminio konstrukcijos. Keičiant lazerinio įrankio konstrukciją, galima patirti pavojingą radiacijos poveikį.

NENAUDOKITE šio prietaiso ten, kur kyla sprogdimo pavojus.

LT





STANLEY

Sauga, techninė priežiūra ir garantija

Baterijos naudojimo saugos taisyklės



ĮSPĖJIMAS!

Akumulatoriai gali sprogti arba ištekėti bei sužaloti arba sukelti gaisrą. Norėdami sumažinti šį pavojų:

NEAPTAŠKYKITE ar nepanardinkite į vandenį ar kokią nors kitą skystį.

NELAIKYKITE ir nekraukite ten, kur aplinkos temperatūra gali pasiekti arba viršyti 40,5° C (105° F) (pavyzdžiui, vasarą lauko pašiūrėse ar metaliniuose pastatuose). Akumulatorius veiks ilgiausiai, jei jį laikysite vėsioje, sausoje vietoje.

NEDEGINKITE net tada, kai jis yra stipriai sugadintas arba visiškai nusidėvėjęs. Lauže akumulatorius gali sprogti. Deginant ličio jonų akumulatorius, susidaro nuodingų garų ir medžiagų.

- Jeigu akumulatoriaus skysčio patektų ant odos, nedelsdami nuplaukite tą vietą vandeniu ir švelniu muilu. Jeigu akumulatoriaus skysčio patektų į akis, skalaukite atmerktas akis bent 15 minučių arba tol, kol nebejausite dirginimo. Jeigu prireiktų kreiptis pagalbos į medikus, žinokite, kad akumulatoriaus elektrolito tirpalas yra sudarytas iš skystų organinių karbonatų ir ličio druskų.
- Atidarius akumulatorių, jame esanti medžiaga gali sudirginti kvėpavimo organus. Įkvėpkite gaivaus oro. Jeigu simptomai neišnyktų, kreipkitės pagalbos į medikus.
- Pavojus apsidiegti. Pakliuvus kibirkščiai ar liepsnai, akumulatoriaus skystis gali užsiliepsnoti.
- Gaisro pavojus. Niekada jokiais būdais nebandykite atidaryti. Nekraukite, jei korpusas įskilęs ar pažeistas. Neskaldykite, nemėtykite ir negadinkite. Nenaudokite, jeigu jis buvo stipriai sutrenktas, numestas, pervaziuotas ar pažeistas koku nors kitu būdu (pvz. pervertas vinimi, sutrenktas plaktuku, ant jo buvo atsistota ir pan.). Sugadintus prietaisus reikia atiduoti perdirbimui
- **NEKRAUKITE** akumulatoriaus, kai aplinkos oro temperatūra yra žemesnė nei +4,5 °C (+40 °F) arba aukštesnė nei +40,5 °C (+105 °F). Akumulatorius tarnaus ilgiausiai ir geriausiai, jei jis bus kraunamas esant 18–24° C (65–75° F) aplinkos oro temperatūrai.
- Niekada nenaudokite apgadinto kroviklio arba kabelio, nes jie gali sukelti gaisrą, sproginimą, ištekėti arba sukelti kitą pavojų.

LT



Pasibaigus galiojimo laikui

NEIŠMESKITE šio prietaiso kartu su buitinėmis atliekomis.

RŪŠIUOKITE atliekas, atsižvelgdami į vietos elektros ir elektroninių atliekų surinkimo taisykles.

Atitikties deklaracija

Šis gaminys atitinka IEC 60825-1: 2014. Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje www.stanleytools.eu.

Techninė priežiūra ir aptarnavimas

SAUGOKITE, kad nesušlaptų. Antraip gali būti pažeistos vidaus elektros grandinės. Lazerinis įrankis nėra nelaidus vandeniui.

SAUGOKITE lazerinį įrankį nuo tiesioginių saulės spindulių ir labai aukštos temperatūros. Korpusas ir kai kurios vidinės dalys pagamintos iš polimerinių medžiagų, todėl esant aukštai temperatūrai jos gali deformuotis.

NELAIKYKITE lazerinio įrankio šaltoje aplinkoje. Vidinėms dalims šylant, ant jų gali susidaryti kondensatas. Dėl šios drėgmės gali aprasoti lazerio stiklai ir (arba) gali surūdyti vidaus grandinių plokštės.

PASTABA. Vaikščiojant dulkėtose vietose, ant lazerio stiklo gali susikaupti purvo. Nuvalykite kondensatą arba purvą minkšta sausa šluoste.

NENAUOKITE jokių agresyvių valymo priemonių ar tirpiklių.

PASTABA. Šis gaminys skirtas naudoti su maitinimo bloku, įtrauktu į UL sąrašą; jo vardinė išvestis turi būti + 5 Vns, 0,35 A.

Garantija

Norėdami gauti naujausios informacijos apie garantiją, eikite į www.2helpU.com.

LT



STANLEY

Безопасность, техническое обслуживание и гарантия

Содержание

- Безопасность пользователя
- Руководство по безопасности аккумулятора
- Декларация соответствия
- Техническое обслуживание и уход
- Гарантия

Безопасность пользователя



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Для уменьшения риска получения травмы прочитайте все правила техники безопасности и инструкции по эксплуатации перед применением изделия.



ВНИМАНИЕ:

Во время эксплуатации устройства соблюдайте особую осторожность, чтобы луч лазера не попал на глаз. Воздействие лазерного излучения в течение длительного срока может стать причиной ухудшения зрения.



ВНИМАНИЕ:

Инструмент излучает лазерный луч. Излучаемый лазерный луч является лазером класса 2 по IEC 60825-1: 2014 и соответствует 21 CFR 1040.10 и 1040.11 за исключением примечания о лазерном излучении №50 от 24 июня 2007 г.



ВНИМАНИЕ:

Опасная радиация. Внесение изменений или выполнение процедур, которые не указаны в данном документе, может привести к опасному радиоактивному облучению.

Сохраните се разделы руководства для справки в будущем.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Для вашего удобства и безопасности на инструменте имеются следующие этикетки с классом лазера. Обратитесь к **Руководству по эксплуатации** за особенностями конкретной модели изделия.





Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007

НЕ снимайте какие-либо предупредительные наклейки(-у) на корпусе. Данный инструмент должен использоваться только для целей, описанных в **Руководстве по эксплуатации**.

ВСЕГДА убеждайтесь, что любые посторонние лица поблизости от места работы уведомлены об опасности прямого взгляда в луч лазера.

НЕ используйте в сочетании с другими оптическими инструментами. Не модифицируйте лазерный инструмент, не вносите изменения и не используйте его в целях помимо описанных в **Руководстве по эксплуатации**.

НЕ смотрите прямо в линзу луча при помощи оптических средств, таких как увеличительные стекла, бинокли или телескопы.

RU

НЕ смотрите прямо в линзу луча лазера.

НЕ используйте лазерный инструмент, если тот поврежден или сломан.

НЕ направляйте лазерный инструмент на других лиц.

НЕ устанавливайте инструмент на уровне глаз, если это возможно.

ВСЕГДА ВЫКЛЮЧАЙТЕ лазерный инструмент, если он не используется. Оставление лазерного инструмента **ВКЛЮЧЕННЫМ** повышает риск случайного взгляда в луч.

НЕ пользуйтесь лазерным инструментом во взрывоопасной среде, в такой, например, где присутствуют воспламеняющиеся жидкости, газы или пыль.

НЕ разбирайте лазерный инструмент. Внутри нет деталей для обслуживания пользователем. Разборка лазера аннулирует гарантию на изделие. Запрещается любым способом модифицировать изделие. Модифицирование лазерного инструмента может привести к воздействию вредоносной лазерной радиации.

НЕ используйте данный инструмент в местах, где есть риск взрыва.



STANLEY

Безопасность, техническое обслуживание и гарантия

Руководство по безопасности аккумулятора



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Аккумуляторы могут взорваться или протечь, что может стать причиной травм или пожара. Для снижения риска:

ИЗБЕГАЙТЕ попадания брызг на изделие или погружения изделия в воду или другие жидкости.

ИЗБЕГАЙТЕ хранения или эксплуатации в местах, где температура может достигать или превышать 105°F (40,5°C) (например, наружные навесы или здания из металла в летний период). Для максимального продления срока храните в прохладном месте.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ сжигать даже в случае серьезного повреждения или полного износа. Аккумулятор может взорваться в огне. При горении ионно-литиевых аккумуляторов выделяются токсичные пары и материалы.

RU

- Если содержимое аккумулятора попало на кожу, немедленно промойте пораженный участок водой с мягким мылом. Если аккумуляторная жидкость попала в глаз, промывайте открытый глаз в течение 15 минут, пока раздражение не пропадет. Если необходимо обратиться за медицинской помощью, медиков следует поставить в известность, что аккумуляторный электролит состоит из жидкого органического карбоната и солей лития.
- Содержимое вскрытого аккумулятора может вызывать раздражение органов дыхания. Обеспечьте приток свежего воздуха. Если симптомы сохраняются, обратитесь за медицинской помощью.
- Опасность получения ожога. Аккумуляторная жидкость может воспламениться при попадании искры или пламени.
- Опасность пожара. Никогда не пытайтесь вскрыть аккумуляторы. Не выполняйте зарядку, если корпус поврежден или содержит трещины. Избегайте раздавливания, бросания или повреждений. Прекратите использование, если изделие подверглось воздействию резкого удара, удара при падении, сдавливания или повреждения каким-либо другим образом (например, прокалывания гвоздем, удара молотка или ноги). Поврежденные устройств должны утилизироваться.
- **НЕ ЗАРЯЖАЙТЕ** аккумуляторную батарею при температуре воздуха ниже +40 °F (+4,5°C) или выше +105°F (40,5°C). Максимального срока службы и наилучшей эффективности можно достичь, если аккумуляторная батарея заряжается при температуре 65 - 75°F (18 - 24°C).





- Запрещается использовать поврежденное зарядное устройство или кабель, так как существует риск возгорания, взрыва, протечки и т. п.

Вывод из эксплуатации

ЗАПРЕЩАЕТСЯ утилизировать данное изделие вместе с бытовыми отходами.

Пожалуйста, сдавайте инструмент на переработку в соответствии с местным законодательством и положениями об электрическом и электронном оборудовании.

Декларация соответствия

Данное изделие соответствует IEC 60825-1:2014. Для дополнительной информации посетите www.stanleytools.eu.

Техническое обслуживание и уход

НЕ подвергайте воздействию влаги. Возможно повреждение внутренней цепи. Лазерный инструмент водонепроницаем.

НЕ оставляйте лазерный инструмент под прямым воздействием солнечного света или высоких температур. Корпус и некоторые внутренние части выполнены из полимеров и могут деформироваться при высоких температурах.

НЕ храните лазерный инструмент в холоде. При нагреве на внутренних частях может возникнуть влага. Влага может вызвать запотевание стекол лазера и/или коррозию внутренних плат.

ПРИМЕЧАНИЕ: При работе в пыльных условиях на стекле лазера может осесть грязь. Вытирайте влагу и грязь мягкой, сухой тканью.


НЕ используйте агрессивные чистящие средства или растворители.


ПРИМЕЧАНИЕ: Данное изделие сконструировано для питания от источника питания, соответствующего стандартам UL, мощностью на выходе 5 В постоянного тока, 0,35 А.

гарантия

Перейдите на www.2helpU.com для получения последней информации о гарантии.

RU







STANLEY

© 2018 Stanley Black & Decker
Egide Walschaertsstraat 14-16
2800 Mechelen, Belgium

N644241

December 2018

