



STANLEY®

Safety, Maintenance, and Warranty



SK

511120 - 92 SK

www.2helpU.com

Please read these instructions before operating the product.





STANLEY

Bezpečnosť, údržba a záruka

Obsah

- Bezpečnosť používateľa
- Bezpečnosť batérií
- Vyhlásenie o zhode
- Údržba a starostlivosť
- Záruka

Bezpečnosť používateľa



VAROVANIE:

Aby ste znížili riziko zranenia, pred použitím produktu si prečítajte všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny.



UPOZORNENIE:

Kým je laserový nástroj v prevádzke, dávajte pozor, aby emitovaný laserový lúč nezasiahol vaše oči. Pôsobenie laserového lúča po dlhé časové obdobie môže byť nebezpečné pre váš zrak.



UPOZORNENIE:

Tento prístroj vyžaruje laserový lúč. Vyžarovaný laserový lúč je podľa normy IEC 60825-1: 2014 laserovej triedy 2 a je v súlade so smernicou 21 CFR 1040.10 a 1040.11 okrem odchýlok podľa Oznamu pre lasery č. 50 zo dňa 24. júna 2007



UPOZORNENIE:

Nebezpečné žiarenie Používanie ovládacích prvkov alebo nastavení, prípadne realizácia iných, ako tu charakterizovaných operácií, môže viesť k nebezpečnému vystaveniu sa radiácii.


Uchovajte všetky časti príručky na budúce použitie.



VAROVANIE:

Nasledujúce vzorky štítkov sa nachádzajú na laserovom prístroji a v záujme vašej bezpečnosti vás informujú o triede lasera. Špecifické informácie ohľadom príslušného modelu produktu nájdete v **príručke od produktu**.





Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007

NEODSTRAŇUJTE žiadny výstražný štítok(-y) z krytu. Tento nástroj sa môže používať len na účely uvedené v **príručke od produktu**.

VŽDY sa uistite, že akékoľvek okolostojace osoby v blízkosti používania poznajú nebezpečenstvá spojené s pozeraním priamo do laserového lúča.

NEPOUŽÍVAJTE v kombinácii s inými optickými prístrojmi. Neupravujte laserový nástroj, nevykonávajte nastavenia alebo nepoužívajte na iné účely, ako sú tie, ktoré sú popísané v **príručke od produktu**.

NEPOZERAJTE SA do šošovky lúča pomocou optických pomôcok, ako napríklad lúp, okuliarov alebo ďalekohľadov.

NEHĽAĎTE do šošovky laserového lúča.

NEPOUŽÍVAJTE laserový nástroj, ak je poškodený alebo rozbitý.

NESMERUJTE laserový nástroj na iné osoby.

NENASTAVUJTE prístroj vo výške očí, ak je to možné.

Laserový nástroj **VŽDY VYPNITE**, keď sa nepoužíva. Ponechanie laserového nástroja v **ZAPNUTOM** stave zvyšuje riziko toho, že bude niekto nevedomky pozeráť do laserového lúča.

Laserový nástroj **NEPOUŽÍVAJTE** vo výbušných oblastiach, ako napríklad v prítomnosti horľavých kvapalín, plynov alebo prachu.

Laserový nástroj **NEROZOBERAJTE**. Vo vnútri produktu sa nenachádzajú žiadne diely, ktorých servis by mohol vykonávať používateľ. Rozoberanie laseru zruší platnosť všetkých záruk na produkt. Produkt žiadnym spôsobom neupravujte. Úprava laserového nástroja môže spôsobiť nebezpečné vystavenie sa laserovej rádiácii.

Tento produkt **NEPOUŽÍVAJTE** v oblastiach, kde existuje riziko výbuchu.

SK





STANLEY

Bezpečnosť, údržba a záruka

Bezpečnosť batérií



VAROVANIE:

Batérie môžu vybuchnúť alebo vytiecť a môžu spôsobiť fyzické zranenie alebo požiar. Zníženie tohto rizika:

NESTRIEKAJTE alebo neponárajte do vody alebo do iných kvapalín.

NESKLADUJTE alebo nepoužívajte na miestach, kde teplota môže dosiahnuť alebo prekročiť 40,5 °C (105 °F) (ako napríklad vonkajšie prístrešky alebo kovové budovy počas leta). Na dosiahnutie najlepšej životnosti skladujte na chladnom a suchom mieste.

NESPAĽUJTE, a to ani vtedy, ak je produkt vážne poškodený alebo kompletne opotrebovaný. Batéria môže v ohni vybuchnúť. Pri spaľovaní lítium-iónových batérií sa vytvárajú toxické výpary a materiály.

- Ak sa obsah batérie dostane do kontaktu s pokožkou, okamžite umyte oblasť jemným mydlom a vodou. Ak sa kvapalina z batérie dostane do oka, otvorené oko vyplachujte vodou po dobu 15 minút alebo dovtedy, kým neprestane podráždenie. Ak je potrebná lekárska starostlivosť, elektrolyt batérie sa skladá z tekutých organických karbonátov a lítiových solí.
- Obsah batérie môže spôsobiť podráždenie dýchacieho ústrojenstva. Zabezpečte prísun čerstvého vzduchu. Ak príznaky pretrvávajú, vyhľadajte lekársku starostlivosť.
- Nebezpečenstvo popálenia. Kvapalina v batérii môže byť horľavá, ak sa vystaví iskrám alebo plameňu.
- Nebezpečenstvo požiaru. Zariadenie za žiadnych okolností neotvárajte. Nabíjanie nevykonávajte, ak je puzdro prasknuté alebo poškodené. Nedrhte, nepúšťajte alebo nepoškodzujte. Nepoužívajte, ak bol produkt vystavený ostrému nárazu, spadol, prešlo sa cez neho alebo sa akýmkoľvek spôsobom poškodil (napr. prerazil sa klincom, udrel kladivom, skočilo sa na neho). Poškodené zariadenia by sa mali recyklovať.
- **NENABÍJAJTE** akumulátorovú batériu pri teplote vzduchu 4.5 °C (40 °F) a nad 40.5 °C (105 °F). Najdlhšiu životnosť a najlepší výkon môžete dosiahnuť, ak sa akumulátorová batéria nabíja, keď je teplota vzduchu v rozsahu 18 °C až 24 °C (65 °F až 75 °F).





- Nikdy nepoužívajte žiadnu nabíjačku alebo kábel, ktorý je poškodený, pretože môže predstavovať riziko požiaru, výbuchu alebo presakovania, prípadne iného nebezpečenstva.

Koniec životnosti

Tento produkt NELIKVIDUJTE s komunálnym odpadom.

RECYKLUJTE v súlade s miestnymi nariadeniami pre zber a likvidáciu elektrických a elektronických odpadov.

Vyhlásenie o zhode

Tento produkt je v súlade s normou IEC 60825-1:2014. Bližšie podrobnosti nájdete na adrese www.stanleytools.eu.

Údržba a starostlivosť

ZABRAŇTE namočeniu. Môže to spôsobiť poškodenie vnútorných obvodov. Laserový nástroj nie je vodotesný.

Laserový nástroj **NENECHÁVAJTE** na priamom slnečnom svetle alebo ho nevystavujte vysokým teplotám. Kryt a niektoré vnútorné časti sú z polymerických materiálov a pri vysokých teplotách sa môžu zdeformovať.

Laserový nástroj **NESKLADUJTE** v chladnom prostredí. Pri zahrievaní sa na vnútorných dieloch môže vytvoriť vlhkosť. Táto vlhkosť by mohla spôsobiť zahmlenie laserových okienok a/alebo spôsobiť koróziu interných obvodov.

POZNÁMKA: Keď pracujete v prašnom prostredí, na laserovom okienku sa môže nahromadiť určité množstvo špiny. Pomocou mäkkej a suchej handričky odstráňte akúkoľvek vlhkosť alebo špinu.


NEPOUŽÍVAJTE agresívne čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá.


POZNÁMKA: Tento produkt je určený, že bude napájaný prostredníctvom uvedeného sieťového napájania UL; menovitý výstup 5 Vdc, 0,35 A.

záruka

Prejsť na www.2helpU.com pre najnovšie informácie o záruke.

SK







STANLEY

© 2018 Stanley Black & Decker
Egide Walschaertsstraat 14-16
2800 Mechelen, Belgium

N644241

December 2018

